NOTICE D'ENTRETIEN

ET DE

PIÈCES DÉTACHÉES


FLS 40

TABLE DES MATIERES

I	RECEPTION ET MISE EN MARCHE	
		Pages
	Elingage	3
	- Nettoyage de réception	3
	- Fondation	4
	- Nivellement	5
	- Remplissage du groupe hydraulique	6
	- Graissage général	7
	- Schéma de graissage	8-9
	- Lubrification des outils	10
	- Entretien des moteur à courant continu	11
	Moteur GETTY	12
	Moteur RAGONOT	13
	- Caractéristiques	14-15
	- Poupée Broche 77 (détail du nez - Vitesse de broche)	16
	Broche 115 (détail du nez - Vitesse de broche	17
	- Tourelle (8 ou 12 positions)	18-19
	- Groupe hydraulique	20-21
	- Schéma hydraulique	22-23
	- Débattements tourelle	24
	- Débattements 2 axes avec contrepointe	25
	- Débattements 4 axes avec contrepointe banc inférieur long	26
	- Débattements 4 axes avec contrepointe banc inférieur court	27
	- Débattements 4 axes avec contrepointe éclipsable banc inférieur long	28
	- Débattements tête de fraisage horizontale	29
	- Encombrement général	30-31
	- Recommandations concernant la sécurité	32

POUPEE:

D1 - 77	G			
Procue //	Coupe par la broche			101 102
	Changement de gamme auto			103
Broche 115 -	- Coupe par la broche	1600	061	10/
2200110 113	Vue arrière			104 102
	Changement de gamme auto	1600	062	103
TRAINARDS:				
	Vue extérieure des 2 trainards	1600	045	105
	Coupe par vis transversale des 2			
	trainards Coupe par vis longitudinale du	1600	044	106
	trainard supérieur	1600	006	107
	Coupe par vis longitudinale du	4600	507	1.00
	trainard inférieur	1600	007	108
COMMANDE LONG	ITUDINALE:			
	Coupe par la vis			109
	Vue extérieure des boites de commande	1600	063	102
TOURELLE SUPER	RIEURE :			
	Ensemble tourelle	1600	046	110
	Ensemble plateau 8 postes	1600	924	111
TOURELLE INFE	RIEURE :			
	Ensemble tourelle	1600	047	112
	Ensemble plateau 6 postes	1600	925	113
CONTREPOINTE S	SUR BANC SUPERIEUR A DEPLACEMENT PAR TRAI	ENARD	:	
	Coupe transversale	1600	056 1/2	114
	Coupe par fourreau		056 2/2	115
CONTREPOINTE S	SUR BANC SUPERIEUR A DEPLACEMENT PAR VIS	:		
	Vue transversale	1600	057	116
	Coupe par fourreau		056 2/2	115




NETTOYAGE ET RECEPTION

Le tour est en général enduit de graisse anti-corrosion. Cette graisse doit être enlevée et la machine nettoyée soigneusement afin d'enlever les poussières et impuretés qui pourraient détériorer prématurément les glissières.

Le solvant à employer de préférence est le pétrole.

Il est indispensable que la machine repose sur des fondations solides. Le massif d'épaisseur environ 300 mm sur sol dur sera toujours en mortier de ciment 160/250 dosé à 350 Kg de ciment par mètre cube.

Dégrossir le nivellement à l'aide des vis vérins. B



Un bon nivellement est très important pour obtenir un maximun de précision. Il est donc nécessaire d'employer des niveaux précis gradués de 2/100 à 5/100 de millimètre par mètre.

OPERATIONS DE NIVELIEMENT


- 1/ Eclipser complètement les 2 vis vérins repére C
- 2/ Poser le niveau sur le support spécial fixé sur le plateau du trainard. Agir sur les vis de réglage pour mettre le niveau au repére 0.
- 3/ Régler et bloquer les vis vérins coté poupée pour obtenir le nivellement transversal convenable
- 4/ Exécuter le nivellement dans le sens longitudinal puis dans le sens transversal à l'extrémité droite du banc en déplacant le trainard
- 5/ Vérifier à nouveau le nivellement près de la poupée et corriger s'il y a lœu en exécutant les opérations précédentes jusqu'à l'obtention d'un nivellement parfait à chaque point de contrôle
- 6/ Le nivellement transversal précis est très important. Le nivellement longitudinal, de moindre importance, doit malgré tout retenir l'attention des monteurs.
- 7/ Amener les 2 vis vérins dont il est fait mention plus haut en contact avec le sol, sans forcer, afin de ne pas déformer le nivellement effectué précédemment. Ces vis vérins sont simplement prévues pour éviter toutes vibrations

8/

9/ Exécuter une dernière vérification du nivellement avant la mise en service.

CONTROLE PERIODIQUE DU NIVELLEMENT

Il est nécessaire de contrôler le nivellement du tour chaque trimestre



Par l'orifice (1) prévu sur le bac arrière de la machine côté poupée, remplir le réservoir jusqu'au niveau.

Vérifier périodiquement le niveau de l'huile par les voyants.

Pour vidanger il est préférable d'utiliser une pompe à main introduite dans l'orifice de remplissage.

La périodicité des vidanges du réservoir n'est pas impérative et reste fonction du degré de souillure de l'huile, il est facile d'en vérifier la propreté en déposant une goutte sur une feuille de buvard blanc, si l'huile est souillé elle laissera un dépôt sous forme d'auréole.

De tout manière, et quel que soit l'état de l'huile, sa durée d'utilisation ne saurait dépasser 2 000 heures de travail.

QUALITE DE L'HUILE

Employer une huile pour transmission hydro-mécanique, répondant aux caractéristiques suivantes :

Référence HM 32 suivant la norme ISO correspondant à une viscosité 28.8 à 35.2 cSt à 40° C. Norme adoptée par tous les fabricants d'huile à usage industriel.

GRAISSAGE POUPEE

Tous les organes de la poupée sont graissés à partir d'une dérivation sur un des circuits du groupe hydraulique.

TRAINARDS

Toutes les glissières des coulisses et des trainards sont graissées automatiquement à l'aide d'un dispositif automatique BIJUR. Le filtre monté à l'aspiration doit être inspecté régulièrement. Le circuit est équipé d'un contrôle de pression.

NOTA: Il est recommandé de remplir le circuit avec la commande manuelle de la poupe avant la mise en marche de la machine et après un arrêt prolongé.

Qualité de l'huile du groupe hydraulique et de la pompe BIJUR :

HM 32 suivant norme ISO Capacité du réservoir 1 litre

Le respect de cette préconisation permet d'éviter les incidents consécutifs à un défaut de graissage dû au colmatage des filtres du circuit par dépôt des additifs contenus dans un lubrifiant non approprié.

TOURELLES


Les tourelles sont graissées à vie au montage.


CONTREPOINTE

Les roulements de la pointe tournante sont lubrifiés par barbotage dans un bain d'huile alimenté par une fuite à débit contrôlé.

MOTEUR DE BROCHE

Voir spécification page 11.





QUALITE DES LUBRIFIANTS

L'huile de coupe employée doit présenter un bon caractère de lubrification des outils.

IMPORTANT

Il est indispensable d'attirer l'attention des utilisateurs sur les précautions qu'il est nécessaire d'apporter dans le choix des lubrifiants utilisés sur cette machine.

En effet, malgré toutes les précautions prises par le constructeur de la machine pour isoler et protéger chaque organe d'une pollution extérieure, il est pratiquement impossible d'affirmer que cette protection est et restera totale pendant toute la vie de la machine.

En effet, la diffusion de nouveaux produits, tels les produits de synthèse utilisés comme lubrifiants de coupe, de par leur très forte détergence, alliée à une faculté de pénétration exceptionnelle, rendent le problème de l'étancheité pratiquement insoluble.

En conséquence, nous ne saurions trop attirer l'attention de notre clientèle sur les garanties de stabilité qu'elle est en droit d'exiger de ses fournisseurs de lubrifiants. A ce propos, il est bien recommandé avant tout emploi d'un nouveau liquide de coupe, de consulter auparavant le fournisseur de l'huile hydraulique utilisée sur la machine. Ceci pour lui demander s'il existe entre son produit et le liquide de coupe envisagé, une incompatibilité caractérisée pouvant conduire, en cas de mélange accidentel, à la formation de gomme ou d'autres dépôts capables d'entraver le fonctionnement des circuits hydrauliques.

Par ailleurs, certaines huiles de coupe de composition récente, améliorent considérablement la lubrification, mais présentent l'inconvénient d'attaquer les peintures et d'oxyder les métaux. Evidemment de telles huiles sont à proscrire malgré l'avantage apparent qu'elles peuvent présenter.

Le remplissage du réservoir s'effectue en versant directement le liquide dans le bac à copeaux ou dans l'évacuateur de copeaux

Contenance 150 litres.

Débit pompe 120 litres à 0,8 bar.

I°) Entretien du Ier degré (toutes les 1500 heures)

- a) Nettoyage extérieur du moteur
- b) Vérification du serrage des connexions
- c) Vérification du coulissement des balais dans leur porte-balais : soulever Jégèrement le balai (3 à 4 mm) et le laisser retomber, on doit entendre un bruit sec.
- d) Vérification de l'usure des balais :
 nettoyage de ceux-ci à l'aide d'un chiffon propre imbibé d'essence
 ou d'alcool. Utiliser les balais jusqu'au 2/3 de leur longueur initiale.
- e) Vérification du collecteur :
 la surface doit être polie. Une teinte brun-noir unie est normale, elle
 indique une bonne commutation.
 Vérifier qu'il n'y a pas de trace d'amorçage ou d'arrachement de métal.
- f) Ces opérations doivent toujours se terminer par un soufflage à l'air comprimé sec.

2°) Graissage (pour moteur muni de graisseurs)

Les paliers sont munis de soupapes à graisse et graisseurs (fig. ci-contre).

L'opération de graissage consiste à remplir la réserve de graisse neuve à l'aide d'un pompe; la graisse usée est évacuée par un orifice prévu à cet effet.

Ce graissage s'effectue <u>PENDANT LA</u> MARCHE.

Fréquence des graissages :

- . Pour un service normal 1500 heures de marche
- . Les graissages seront plus rapprochés pour un service intensif ou une ambiance difficile.


Graisses à utiliser :

- . COSMOLUBE N° 2 (Houghton)
- . SHELL ALVANIA 3
- . S K F 65
- . MOBILGREASE BRB Lifetime (Vacuum Cy)

3°) Entretien 2ème degré

- Il comprend les opérations du premier degré, auxquelles s'ajoutent :
- a) Remplacement des balais (utiliser des balais de même qualité que ceux d'origine),
 Mettre en forme et roder les balais neufs.
- b) Entretien du collecteur : quand le collecteur est en mauvais état (traces d'amorçage, mica dépassant les lames, etc...) , procéder au tournage de la surface (le nettoyage à la toile émeri ne fait qu'augmenter les défauts).

Après ce surfaçage, gratter les lames de mica (avec une scie à métaux) jusqu'à une profondeur sensiblement égale à leur largeur. Pour ces opérations, il faut démonter le moteur.



ENTRETIEN DES MOTEURS D'AVANCES A COURANT CONTINU

Ces moteurs sont conçus pour assurer un service avec entretien réduit. En principe seuls les balais sont à vérifier régulièrement.

Balais moteur

Les balais du moteur doivent être contrôlés régulièrement, (la lere fois au bout de 1000 h puis toutes les 3000 h de service).

Ces balais sont du type à cartouche, accessibles en dévissant le bouchon plastique étanche qui ferme la gaine du porte-balais.

Au moment du contrôle retirer les balais en repérant à la fois leur gaine respective et leur orientation dans la gaine (marquage vers la prise de courant ou la boîte à bornes).

Au cours du contrôle, s'assurer :

- Qu'ils coulissent librement dans leur gaine et qu'un excès de poussière de charbon ne s'oppose pas à ce coulissement. Eventuellement les essuyer avec un chiffon sec. Sec.

- Que les shunts ne sont pas endommagés (fil réduit par un courant excessif ou coupés).
- / Que les ressorts n'ont pas perdu leur élasticité.
 - Que les balais ne sont pas cassés ou écaillés, ni brulés par un courant trop fort.
 - Que leur longueur est supérieure à 10 mm.

S'ils ne satisfont pas à ces conditions, ils doivent être remplacés par des balais neufs de même qualité d'origine GETTYS.

Veillez en remontant ces balais à ce que la pince assure un bon contact sur les côtés de la gaine.

On éliminera la poussière de charbon déposée par l'usure des balais en retirant tous les balais et en soufflant dans leur gaine avec un jet d'air comprimé sec.

Balais de la génératrice tachymétrique

Il est recommandé d'éviter de toucher aux balais de la génératrice tachymétrique qui doivent normalement assurer un service sans entretien jusqu'à la révision générale de la machine.

En cas de nécessité absolue remplacer l'ensemble couronne porte-balais. Cet organe étant fragile, il y a lieu de prendre grand soin durant les opération de démontage et de remontage.

Roulements

Les roulements sont du type à déflecteurs graissés à vie.

Pièces de rechange

- Balais moteur GETTYS type E 27 réf 456-002-001
- Bouchons de porte-balais 458-0001-00
- Couronne porte-balais tachy Z31-002-004

ENTRETIEN DES MOTEURS D'AVANCE A COURANT CONTINU

Ces moteurs sont conçus pour assurer un service avec entretien réduit. En principe seuls les balais sont à vérifier régulièrement.

Balais du moteur

Les balais du moteur doivent être contrôlés régulièrement (toutes les 1000 h. de service).

Ces balais sont du type à cartouche, accessibles en dévissant le bouchon plastique étanche qui ferme la gaine du porte-balais.

Au moment du contrôle retirer les balais en repérant à la fois leur gaine respective et leur orientation dans la gaine (marquage vers la prise de courant ou la boîte à bornes).

Au cours du contrôle, s'assurer :

- Qu'ils coulissent librement dans leur gaine et qu'un excès de poussière de charbon ne s'oppose pas à ce coulissement. Eventuellement les essuyer avec un chiffon sec.
- Que les shunts ne sont ni endommagés (fil recuit par un courant excessif, ou coupés).
- Que les ressorts n'ont pas perdu leur élasticité.
- Que les balais ne sont pas cassés ou écaillés, ni brûlés par un courant trop fort.
- Que leur longueur est supérieure à IO mm.

S'ils ne satisfont pas à ces conditions, ils doivent être remplacés par des balais neufs de même qualité (ADR) prérodés sur une meule à grains fins Ø 108mm pour série 800, 89mm pour série 700, 69mm pour série 600.

Veiller en remontant ces balais à ce que la pince assure un bon contact sur les côtés de la gaine.

On éliminera la poussière de charbon déposée par l'usure des balais en retirant tous les balais et en soufflant dans leur gaine avec un jet d'air comprimé sec.

Balais de la génératrice tachymétrique

Il est recommandé d'éviter de toucher aux balais de la génératrice tachymétrique qui doivent normalement assurer un service sans entretienjusqu'à la révisio générale de la machine.

En cas de nécessité absolue les remplacer par des balais prérodés de même qualité (CA 30 ou AGB7). <u>Très important</u>: Ne pas toucher avec les doigts la surfac du collecteur.

Roulements

Les roulements sont du type à déflecteurs graissés à vie.

NOTA: La génératrice tachymétrique ne peut être démontée sans risque de désaimantation. Si cela était indispensable, il y aurait lieu de shunter les aimants extérieurement par des pièces en acier doux, d'au moins 5 mm d'épaisseur avant de retirer l'induit ou l'inducteur.

Pièces de rechange

- Balais moteur ref. 272-IO3 en types 8L3 826 839
- Bouchons de porte-balais ref.257-82 en types 813 826 839
- Balais génératrice tachymétrique Ref. 272-I6.
- Bouchons de porte-balais Ref. 257-65.

CARACTERISTIQUES

CAPACITE	Y .
. Diamètre de passage sur banc	560 mm 🖺
. Diamètre maxi usinable en mandrin	440 mm
. Diamètre maxi usinable en pointes	420 mm g
. Distance maxi du nez de broche à la face d'appui de l'outil 32 x 32 sur plateau du trainard vertical du trainard horizontal	690 mm 5
. Distance maxi du nez de broche à la pointe de la contrepointe	715 mm
POUPEE	
. Type du nez de broche A1 8" ISO	A1 11", ISO L
. Alésage de la broche 77 mm	115 mm
. Cône de la broche Morse n°7	Ø 118 long 12
. Roulement Avant 111 x 190 mm	152 x 222 mm
. Nombre de gammes 3 gammes auto.	3 gammes auto
. Vițesses de broche 32/2800 tr/mn	28/2300 tr/mn
MOTEUR DE BROCHE A COURANT CONTINU	1
. Puissance	r/mn
37 KW vitesse maxi 3000 to	r/mn
TRAINARD VERTICAL	
. Course longitudinale (chariot dégagé au-dessus de la po	oupée)1280 mm
. Course de la coulisse transversale	240 mm
. Vis tranversale	Ø 40 pas de 5
. Vis longitudinale	Ø 40 pas de 5
. Rapport poulies	1/1
. Puissance moteur d'avance	13 m/N
. Poussée maxi	2000 Kg
. Vitesse de déplacement	8 m/mn

TRAINARD HORIZONTAL


Voir pages

30_31


.15.

		#
. Course longitudinale		425 mm
. Course de la coulisse transversale		240 mm
. Vis transversale	Ø 40	pas de 5 mm
Vis longitudinale	Ø 40	pas de 5 mm
Rapport poulies		1/1/
Puissance moteur d'avance		13 m/N
Poussée maxi		2000 Kg
Vitesse de déplacement		8 m/mn_ = =
COURELLE SUR TRAINARD VERTICAL		
. Plateau porte-outil	8 ou	10 Postes
Section des outils	32	x 32 mm
Diamètre des barres d'alésage		50 mm
FOURELLE SUR TRAINARD HORIZONTAL		
. Plateau porte-outil		6 postes
. Section des outils	32	x 32 mm
. Diamètre des barres d'alésage		50
Contrepointe		
Contrepointe hydraulique avec avance du fourreau manuelle par boîte à boutons	ı à co	
Diamètre du fourreau		110 mm
Course du fourreau ajustable		maxi 1400 mm
Fourreau avec pointe tournante incorporée		Cône morse nº4
Poussée du fourreau à 10 bars		500 Kg.
·		f m.,
BAC HYDRAULIQUE		
Capacité		100 litres
Puissance du moteur		3 kW
D.C.N.		•
Voir notice de programmation suivant type DCN		
Equipement Electrique		
PRIPHASE 380 Volts 50 Hz - (220 Volts sur demande avec fourniture supplémentaire d'un autoètransformateur)	4	
Puissance globale installée avec moteur 26 kW avec moteur 37 kW		40 KVA 63 KVA
ENCOMBREMENT ;	SA,	eg :


TYPE ISO A1_8"



VITESSE DE BROCHE POUPEE 77



Typé ISO A1 11"



VITESSE DE BROCHE POUPEE 115

0 1600897	X	mn
M 43	2300	112
M 42	1150	56
oM 41	575	. 28 o,

DESCRIPTION DES TOURELLES

Le tour est équipé de 1 ou 2 tourelles à commande hydraulique à axe horizontal avec plateau recevant des manches porte outils mont directement ou des chaises porte outils.

La rotation de la broche porte-plateau, est commandée par un moteur hydraulique.

L'indexage de précision est obtenu par l'intermédiaire de deux couronnes dentées, le maintien en position et le désaccouplage sont assurés par un piston hydaulique.

L'outil de service est programmé sur le ruban perforé, et l'utilisation des outils peut être dans un ordre quelconque; à cet effet, un commutateur rotatif contrôle les positions du plateau porte outil.

Un micro contrôle la bonne position du plateau et permet le départ de cycle.

FONCTIONNEMENT DE LA TOURELLE

Position de travail

L'electro-aimant E est désexcité, la pression est dans la petite chambre et maintient en position le plateau indexé par les couronnes dentées. Le micro M1 informé, a autorisé le déroulement du cycle. La valve V est dans le logement du disque. Le tiroir T est enfoncé.

Le ruban perforé, par l'intermédiaire de l'armoire électrique, commande la rotation pour un changement d'outil.


Le déroulement des mouvements s'effectue comme suit.

L'électro-aimant E est excité, la valve V recule, la fuite du moteur hydraulique est assurée, la pression arrivant dans la grande chambre déplace la broche porte-plateau, ce mouvement libère les couronnes dentées, le micro M l, le tiroir T recevant une pression permanente, suit le plateau et alimente le moteur hydraulique. Le système tourne.

Quand, avec un temps d'avance par rapport à la position correspondant, à l'outil choisi, la valve V par l'action du ressort se déplace et vient en appui sur l'extérieur du disque cranté, à cette position la fuite du moteur hydraulique est encore ouverte, la rotation continue.

Au moment où la valve V descend dans le cran du disque la fuite du moteur hydraulique est fermée, la rotation s'arrête, la fuite de la grande chambre est ouverte, la broche porte-plateau descend et s'indexe par les couronnes dentées.

Le micro Ml informé, autorise le déroulement du cycle.




REGLAGE DES PRESSIONS HYDRAULIQUES

- Important -

Tous les réglages des pressions hydrauliques ont été effectués, dans nos ateliers. Ils ne doivent jamais être modifiés sauf cas particuliers (contrepointe et cylindre de serrage du mandrin à commande hydraulique).

Les désignations des organes indiqués ci-après ne sont données que pour mémoire




- 1. Réducteur de pression (changement de gammes)
- 2. " (mandrin)
- g " (contrepointe)
- 5. Distributeur 2 solénoïdes (mandrin)
- 6 " " (contrepointe)
- 8.9. Clapets anti-retour
- 11.12. Manostats (mandrin)
- 13.14. " (contrepointe)
- 15. " (graissage poupée)
- 16.Filtre Hydac __20_
- 17. Manomètre avec sélecteur de circuits Hydac

Pour la contrepointe, un bar lu au manomètre donne une pression totale à la contrepointe égale à 50 kg.

La pression d'utilisation du cylindre hydraulique est variable suivant la force de serrage et le système utilisé pour la préhension des pièces.

A titre d'exemple, pour un cylindre hydraulique 45 x 110 < et un mandrin hydraulique \emptyset 215, un bar lu au manomètre donne une force de serrage sur les mors de 110 kgs.


En règle générale, si la pièce à usiner ne risque pas d'être déformée au serrage, la force sur les mors sera de 2000 kg environ. Cette force est variable suivant le porte-à-faux, l'état du brut, la profondeur de passe, l'avance par tour etc ...





En dérivation du manomètre du cylindre hydraulique, est branché un mano-contact de sécurité. Celui-ci a pour but de contrôler la pression nêcessaire au serrage de la pièce à usiner. Le départ de cycle ne pourra avoir lieu que si la pression du circuit du cylindre hydraulique est compatible avec celle réglée sur le mano-contact.


Le réglage de ce mano-contact s'effectue par rotation de la bague moletée. Les valeurs de réglage sont comprises entre 5 et 25 bars. La rotation fait apparaitre des traits repères. Chaque trait repère correspond à 5 bars. Régler le mano-contact à une pression légèrement inférieure à la pression lue sur le manomètre du cylindre hydraulique de préhension des pièces (5 bars environ).


- A. Bague moletée de réglage
- B. Traits repères























RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE

La machine-outil référencée dans cette notice est garantie par le constructeur en conformité avec les articles R 233-85/86/89 du décret 80-543 du I5 juillet I980, à condition qu'elle soit :


- I)- Manutentionnée, installée, utilisée, entretenue, suivant les indications de la présente notice.
- 2)- Equipée des protecteurs fixes et mobiles fournis à la livraison, ceuxci étant fixés par les moyens prévus et dont le contrôle de position, s'il existe, est effectif.
- 3)- Raccordée à un réseau électrique triphasé et à la terre avec les écarts suivants :

Tension : + 10 % de la valeur nominale pour un fonctionnement à vide et en charge.


<u>Fréquence</u> : + 2 % de la valeur nominale.


Micro-coupure: IO millisecondes.


- 4)- Utilisée dans des conditions de température comprises entre + 5 et + 40° C.
- 5)- Utilisée dans des conditions d'hygrométrie comprises entre I5 et 90 % d'humidité relative.
- 6)- Utilisée en atmosphère contenant moins d'une particule solide (poussière) de plus de trois microns de diamètre par cm3 d'air atmosphérique.
- 7)- Utilisée de façon telle que le centre de gravité de la masse additionnelle de la pièce à usiner, reste à l'intérieur du polygone de sustention de la machine (projection au sol des faces extérieure du bâti).
- 8)- Utilisée dans les conditions normales de service pour un opérateur de taille comprise dans la spécification de la norme AFNOR NFX-3500I.
- 9)- Utilisée avec des moyens adequats d'assistance à l'opérateur chaque fois que la masse des pièces à manipuler sera supérieure aux valeurs habituelles en cette matière.
- IO) Utilisée avec des moyens d'assistance adequats chaque fois que la masse de la pièce à usiner, multipliée par la dénivellation, multipliée par la fréquence des manoeuvres, demande une dépense d'énergie supérieure à la valeur admise normalement en cette matière.
- II) Utilisée par un opérateur disposant des moyens adequats pour éliminer les copeaux sans risque.
- 12)- Réglée, entretenue, dépannée par des personnes averties et qualifiées.





COUPE DEVELLOPPEE
















İ





-

..

.

